

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1358
Fecha de inicio :	2022-12-01
Fecha de finalización :	2022-11-24

Hora de inicio:	11:20	Hora de termino:	11:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: colocar claxon	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Antiguas
Área:	Monzon
trabajo a efectuar:	Reparación de Claxon
tiempo estimado:	10 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento