

Proveedor externo  
Actividad Interna

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No :   | 1350       |
| Fecha de inicio :       | 2022-12-26 |
| Fecha de finalización : | 2022-11-28 |

|                 |      |                  |      |
|-----------------|------|------------------|------|
| Hora de inicio: | 9:30 | Hora de termino: | 9:40 |
|-----------------|------|------------------|------|

|  |                               |                                     |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del trabajo:<br>Revisar las gavetas de las lamparas , sus contactos y soportes | <b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b> |                                     |
|  | <b>PREVENTIVO:</b>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <b>CORRECTIVO:</b>            | <input type="checkbox"/>            |

|                           |   |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | 0 |  |  |  |
| Cantidad :                | 0 |  |  |  |


|                        |   |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | 0 |  |  |  |
| Cantidad :             | 0 |  |  |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Equipo o instalación: | Almacén                                 |
| Área:                 | Oficinas                                |
| trabajo a efectuar:   | Revisar la GABETA (SIN NINGUN DETEORIO) |
| tiempo estimado:      | 10 min                                  |

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento