

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1064
Fecha de inicio :	2022-12-12
Fecha de finalización :	2022-12-06

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	10:15	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposicion ce pernos averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	reparación de pernos averiados (Buebto)
tiempo estimado:	15 mn

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copias: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento