

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1425
Fecha de inicio :	2023-01-24
Fecha de finalización :	2022-12-13

Hora de inicio:	16:30	Hora de termino:	16:48
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	MAGUERR
trabajo a efectuar:	Cambio de Rodamiento (Bue Girar.)
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento