

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1422
Fecha de inicio :	2023-01-24
Fecha de finalización :	2022-12-20

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	9:45	Hora de termino:	10:00
-----------------	------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Monrocar
Área:	0 Frente
trabajo a efectuar:	Verticalidad en la Instalación (Buen Ejemplo)
tiempo estimado:	15 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copias: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento