

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1399
Fecha de inicio :	2023-01-02
Fecha de finalización :	2022-12-26

Hora de inicio:	13:20	Hora de termino:	13:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Manteceras
Área:	Muros
trabajo a efectuar:	Alimentación de sensores
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copa: Jefe de mantenimiento