

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1462
Fecha de inicio :	2023-01-27
Fecha de finalización :	2023-01-13

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	9:10	Hora de termino:	9:20
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: revisar balastaras , funciona si o no	TIPO DE MANTENIMIENTO:			
	<table><tr><td>PREVENTIVO:</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>CORRECTIVO:</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO:
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>			
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>			

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				


Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Oficina
Área:	Administración
trabajo a efectuar:	Revisar balastaras (Hase combone)
tiempo estimado:	10 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento