

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1414
Fecha de inicio :	2023-06-08
Fecha de finalización :	2023-01-16

Hora de inicio:	11:30	Hora de termino:	11:45
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema de transmisión (chequeo y verificación según pauta de trabajo)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			


Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Mahapea
Área:	Monro
trabajo a efectuar:	Sistema de Transmisión (Baja arranca)
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copias: Jefe de mantenimiento