

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1408
Fecha de inicio :	2023-06-08
Fecha de finalización :	2023-01-22

Hora de inicio:	9:25	Hora de termino:	9:35
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: delimitacione de zona de transito	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	<input type="text"/>
Área:	<input type="text"/>
trabajo a efectuar:	<input type="text"/>
tiempo estimado:	<input type="text"/>

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento