

Proveedor externo  
Actividad Interna

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Orden de trabajo No :   | 1470       |
| Fecha de inicio :       | 2023-02-03 |
| Fecha de finalización : | 2023-01-27 |

|                 |       |                  |       |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 10:20 | Hora de termino: | 10:30 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

|   |                               |                                     |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del trabajo:<br>alarma de reversa | <b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b> |                                     |
|   | <b>PREVENTIVO:</b>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | <b>CORRECTIVO:</b>            | <input type="checkbox"/>            |

|                           |   |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | 0 |  |  |  |
| Cantidad :                | 0 |  |  |  |

|                        |   |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | 0 |  |  |  |
| Cantidad :             | 0 |  |  |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Equipo o instalación: | Montecarlo                                       |
| Área:                 | Mantenimiento                                    |
| trabajo a efectuar:   | Mantenimiento de la alarma de reversa (col. 2da) |
| tiempo estimado:      | 1 hora   |

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copias: Jefe de mantenimiento