

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1500
Fecha de inicio :	2023-03-11
Fecha de finalización :	2023-02-04

Hora de inicio:	9:40	Hora de termino:	9:50
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Almacen
Área:	BODEGA
trabajo a efectuar:	Verticalidad de 1' los Tornos Bicu Oloro
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento