

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1495
Fecha de inicio :	2023-02-16
Fecha de finalización :	2023-02-11

Hora de inicio:	12:20	Hora de termino:	12:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema eléctrico que funcione bien del monta cargas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Mitragu
Área:	Almac
trabajo a efectuar:	Sistema eléctrico (Cableado, paut. de conexión)
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento