

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1574
Fecha de inicio :	2023-08-19
Fecha de finalización :	2023-03-13

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	9:40
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: los cables del regulador no presenten cinta	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	<i>demas</i>
Área:	<i>generador</i>
trabajo a efectuar:	<i>Que se este controlando cables</i>
tiempo estimado:	<i>1 hora</i>

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento