

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1657
Fecha de inicio :	2023-04-26
Fecha de finalización :	2023-03-15

Hora de inicio:	9:15	Hora de termino:	9:25
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			


Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Monte Cargus
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Cambio de Rodamiento Catrola
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento