

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1589
Fecha de inicio :	2024-02-24
Fecha de finalización :	2023-03-18

Hora de inicio:	15:45	Hora de termino:	15:55
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema de frenos, chequeo y verificación del sistema según pauta de trabajo	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Casa H20
Área:	Mantenimiento
trabajo a efectuar:	Revisión de frenos y verificación del sistema
tiempo estimado:	10 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento