

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1598
Fecha de inicio :	2023-08-26
Fecha de finalización :	2023-03-20

Hora de inicio:	11:00	Hora de termino:	11:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema de freno remplazo de componentes, chequeo y verificación	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Hcco
Área:	Mman
trabajo a efectuar:	chequeo de frenado
tiempo estimado:	10mn

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento