






Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1654
Fecha de inicio :	2023-04-26
Fecha de finalización :	2023-03-22

Hora de inicio:	9:50	Hora de termino:	10:00
-----------------	------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Bodega GAT
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Verticalidad de la tarima
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento