

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1614
Fecha de inicio :	2023-04-05
Fecha de finalización :	2023-03-29

Hora de inicio:	9:25	Hora de termino:	9:35
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0		
Cantidad :	0		

Repuestos utilizados :	0		
Cantidad :	0		

Equipo o instalación:	Mitras
Área:	Museo
trabajo a efectuar:	Cableado de alarma
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento