

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1347
Fecha de inicio :	2023-04-26
Fecha de finalización :	2023-04-21

Hora de inicio:	10:40	Hora de termino:	10:50
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Area:	Mmxcen
trabajo a efectuar:	Reparación de seguros faltantes
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento