

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1689
Fecha de inicio :	2023-05-06
Fecha de finalización :	2023-04-30

mantenimiento
copia: jefe de
trabajo
original: ejecutor del

Hora de inicio:	10:20	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	PREVENTIVO:
	CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				



Equipo o instalación:	Matacargas
Área:	Monroa
trabajo a efectuar:	Revisión de alarma de reversa
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA**

Actividad interna  
Proveedor externo

Fecha de inicio :	2023-05-06
Ordén de trabajo No :	1689

Firma:	
Firma:	
original: Ejecutor del trabajo	
copia: Jefe de mantenimiento	