

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 1685 |
| Fecha de inicio : | 2023-05-31 |
| Fecha de finalización : | 2023-05-03 |

Proveedor externo
Actividad Interna

| | | | |
|-----------------|------|------------------|------|
| Hora de inicio: | 9:40 | Hora de termino: | 9:50 |
|-----------------|------|------------------|------|

| | | |
|--|------------------------|--|
| Descripción del trabajo: Revisar las gavetas de las lamparas , sus contactos y soportes | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | |
| | CORRECTIVO: | |

| | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | 0 | | | |
| Cantidad : | 0 | | | |

| | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | 0 | | | |
| Cantidad : | 0 | | | |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Equipo o instalación: | Almuerzo |
| Area: | @farms |
| trabajo a efectuar: | Revisar la fuente |
| tiempo estimado: | 1 hora |

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA**

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento