

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1709
Fecha de inicio :	2023-06-11
Fecha de finalización :	2023-05-07

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	10:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
verticalidad en la instalacion

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Almacén
Área:	Oficinas
trabajo a efectuar:	Verticalidad de la instalaciones en Buco Estado
tiempo estimado:	10:10

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: _____

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento