

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1428
Fecha de inicio :	2023-06-14
Fecha de finalización :	2023-06-09

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	9:40
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: reposicion ce pernos averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>


Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATON
Área:	ALMACEN
trabajo a efectuar:	Reparación de pernos averiados
tiempo estimado:	10min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento