

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1769
Fecha de inicio :	2023-06-20
Fecha de finalización :	2023-06-12

Hora de inicio:	9:40	Hora de termino:	9:50
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: sistema eléctrico que funcione bien del monta cargas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montacargas
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Sistema Eléctrico para las Cámaras Refrig. de
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento