

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1827
Fecha de inicio :	2023-09-11
Fecha de finalización :	2023-06-21

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	9:40
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: REVIZAR LAMPARA EXTERIOR(FUNCIONAMIENTI	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Almacén
Área:	Oficina
trabajo a efectuar:	Revisar lampara exterior (si funciona)
tiempo estimado:	1am

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento