

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1828
Fecha de inicio :	2023-07-27
Fecha de finalización :	2023-06-22

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	10:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	0
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Verticalidad de estanterías (Banco a trazo)
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento