

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1809
Fecha de inicio :	2023-07-08
Fecha de finalización :	2023-07-02

Hora de inicio:	9:50	Hora de termino:	10:00
-----------------	------	------------------	-------

Descripción del trabajo: llantas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Mont. Casas
Área:	Monrovia
trabajo a efectuar:	Montar Certificado
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento