

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1929
Fecha de inicio :	2023-08-09
Fecha de finalización :	2023-08-02

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	9:15	Hora de termino:	9:25
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: colocar claxon	TIPO DE MANTENIMIENTO:			
	<table><tr><td>PREVENTIVO:</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>CORRECTIVO:</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO:
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>			
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>			

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montecruz
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Colocar claxon
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento