

Proveedor externo  
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1997
Fecha de inicio :	2023-09-11
Fecha de finalización :	2023-08-07

Hora de inicio:	9:20	Hora de termino:	9:30
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Amper
Área:	Oficinas
trabajo a efectuar:	Verificar buen estado
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento