

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1823
Fecha de inicio :	2023-12-09
Fecha de finalización :	2023-08-14

Hora de inicio:	9:40	Hora de termino:	9:50
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: cambio de empaque en mal estado(patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Patin
Área:	Musacer
trabajo a efectuar:	Cambio de empaque en mal estado
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento