

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 2112 |
| Fecha de inicio : | 2023-11-23 |
| Fecha de finalización : | 2023-09-16 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 10:00 | Hora de termino: | 10:10 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | |
|---|------------------------|---|
| Descripción del trabajo: REVISAR LAMPARAS DE BAÑO Q(QUE PRENDAN) | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | / |
| | CORRECTIVO: | |

| | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | 0 | | | |
| Cantidad : | 0 | | | |

| | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | 0 | | | |
| Cantidad : | 0 | | | |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Equipo o instalación: | Almacén |
| Área: | baños |
| trabajo a efectuar: | Revisar lamparas en Baños |
| tiempo estimado: | 1 hora |

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento

WEBDIS