

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2036
Fecha de inicio :	2023-09-10
Fecha de finalización :	2023-09-03

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	9:30
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	el ategus
Área:	Mantenimiento
trabajo a efectuar:	Cableado Manual de Reversas
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copias: Jefe de mantenimiento