

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1655
Fecha de inicio :	2023-09-11
Fecha de finalización :	2023-09-06

Hora de inicio:	9:50	Hora de termino:	10:0
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	PASCO
Área:	Manten
trabajo a efectuar:	Carb. y Seg. Ref/Pl. (Completo)
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copía: Jefe de  
mantenimiento