


Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2014
Fecha de inicio :	2023-10-05
Fecha de finalización :	2023-09-07

Hora de inicio:	9:50	Hora de termino:	10:00
-----------------	------	------------------	-------


 Descripción del trabajo: Revisar las gavetas de las lámparas , sus contactos y soportes	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Manca
Área:	B. Frío
trabajo a efectuar:	Revisar la lámpara de la placa sus contactos (B. Frío)
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA**

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento

WEBDIS