

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2041
Fecha de inicio :	2024-08-10
Fecha de finalización :	2023-09-17

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	10:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: caja de tablero en buenas condiciones	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	PREVENTIVO:
	CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Misma
Area:	Almacén
trabajo a efectuar:	Tablero y cables Cardoza
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento