

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2116
Fecha de inicio :	2023-11-25
Fecha de finalización :	2023-09-18

Hora de inicio:	11:10	Hora de termino:	11:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: luces traseras	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Redes
Área:	Monro
trabajo a efectuar:	luces traseras
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDONA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento