

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2205
Fecha de inicio :	2023-10-27
Fecha de finalización :	2023-09-22

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	9:40	Hora de termino:	9:50
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Almuerzo
Área:	Oficinas
trabajo a efectuar:	Verticalidad en la instalación
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento