

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2198
Fecha de inicio :	2023-10-11
Fecha de finalización :	2023-10-05

Hora de inicio:	9:20	Hora de termino:	9:30
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montañas
Área:	MIMACEN
trabajo a efectuar:	Cableado de alarmas. Contraste
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento