

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 2362 |
| Fecha de inicio : | 2023-12-12 |
| Fecha de finalización : | 2023-10-31 |

Proveedor externo
Actividad Interna

| | | | |
|-----------------|------|------------------|------|
| Hora de inicio: | 9:15 | Hora de termino: | 9:30 |
|-----------------|------|------------------|------|

| | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | CORRECTIVO: | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | 0 | | | |
| Cantidad : | 0 | | | |

| | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | 0 | | | |
| Cantidad : | 0 | | | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Equipo o instalación: | PATIN |
| Área: | Almacen |
| trabajo a efectuar: | Cambio de rodante Brea Estela |
| tiempo estimado: | 15m |

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento