

Ordén de trabajo No :	2359
Fecha de inicio :	2023-12-12
Fecha de finalización :	2023-11-07

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Almacen
Área:	Oficinas
trabajo a efectuar:	Verificación de la instalación Brca (Stake)
tiempo estimado:	1 hora

Firma: _____

Firma: _____

copia: Jefe de
mantenimiento