

Proveedor externo  
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	2247
Fecha de inicio :	2023-10-24
Fecha de finalización :	2023-10-17

Proveedor externo  
Actividad Interna

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	9:40
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: sistema eléctrico que funcione bien del monta cargas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Monte Cargu
Área:	Monmar
trabajo a efectuar:	Solo Elctro a Centro p/ su Repara e ins
tiempo estimado:	10mn

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento