

Proveedor externo  
Actividad Interna

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No :   | 1815       |
| Fecha de inicio :       | 2023-12-09 |
| Fecha de finalización : | 2023-11-20 |

Proveedor externo  
Actividad Interna

|                 |      |                  |      |
|-----------------|------|------------------|------|
| Hora de inicio: | 9:40 | Hora de termino: | 9:50 |
|-----------------|------|------------------|------|

|  |                        |                                     |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del trabajo:<br>pintura en buen estado | TIPO DE MANTENIMIENTO: |                                     |
|  | PREVENTIVO:            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | CORRECTIVO:            | <input type="checkbox"/>            |

|                           |   |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | 0 |  |  |  |
| Cantidad :                | 0 |  |  |  |

|                        |   |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | 0 |  |  |  |
| Cantidad :             | 0 |  |  |  |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Equipo o instalación: | Almacén                           |
| Area:                 | Oficinas                          |
| trabajo a efectuar:   | Pintar oficinas cubriendo pintura |
| tiempo estimado:      | 1 hora                            |

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo  
copias: Jefe de  
mantenimiento

original: Ejecutor del  
trabajo  
copias: Jefe de  
mantenimiento