



MERDIZ

Proveedor externo  
Actividad Interna

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Orden de trabajo No :   | 1825       |
| Fecha de inicio :       | 2023-12-09 |
| Fecha de finalización : | 2023-12-04 |

|                 |      |                  |      |
|-----------------|------|------------------|------|
| Hora de inicio: | 9:30 | Hora de termino: | 9:40 |
|-----------------|------|------------------|------|

|  |                        |                                     |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del trabajo:<br>cambio de aceite | TIPO DE MANTENIMIENTO: |                                     |
|  | PREVENTIVO:            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | CORRECTIVO:            | <input type="checkbox"/>            |

|                           |                 |  |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | <i>Barbillo</i> |  |  |  |
| Cantidad :                | <i>1</i>        |  |  |  |

|                        |                 |  |  |  |
|------------------------|-----------------|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | <i>Barbillo</i> |  |  |  |
| Cantidad :             | <i>1</i>        |  |  |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Equipo o instalación: | <i>Unidad H/Zero</i>                            |
| Área:                 | <i>Mantenimiento</i>                            |
| trabajo a efectuar:   | <i>Mantenimiento preventivo a Unidad H/Zero</i> |
| tiempo estimado:      | <i>1 hora</i>                                   |

|                               |                            |        |                               |           |                               |        |                 |
|-------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|-----------------|
| Responsable de ejecución:     | <i>IBR 1000 L</i>          | Firma: | <i>Valentino Super HPO 50</i> | Producto: | <i>Valentino Super HPO 50</i> | Clave: | <i>MX271414</i> |
| Responsable de mantenimiento: | OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA | Firma: |                               |           |                               |        |                 |

copia: Jefe de mantenimiento