

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1829
Fecha de inicio :	2023-12-12
Fecha de finalización :	2023-12-07

Hora de inicio:	9:10	Hora de termino:	9:20
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	6			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	patin
Área:	Monrovia
trabajo a efectuar:	Reparación de seguros faltantes de patin
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento