

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2468
Fecha de inicio :	2023-12-26
Fecha de finalización :	2023-12-19

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	9:40
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: sistema eléctrico que funcione bien del monta cargas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Monte Casca
Área:	Mantenimiento
trabajo a efectuar:	Sistema Eléctrico para Funcionamiento (Control y Seguridad)
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento