

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	2467
Fecha de inicio :	2024-02-26
Fecha de finalización :	2023-12-20

Hora de inicio:	10:10	Hora de termino:	10:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: luces traseras	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Antena Cereza
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Colocar luces traseras (Cepillo y Rtl Antena Cereza)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento