

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2518
Fecha de inicio :	2024-02-09
Fecha de finalización :	2024-01-11

Hora de inicio:	12:20	Hora de termino:	12:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Revisar las gavetas de las lamparas , sus contactos y soportes	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Minera
Área:	Drain
trabajo a efectuar:	Revis. Gable de la lampara
tiempo estimado:	1h.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma:	
Firma:	
original: Ejecutor del trabajo	
copia: Jefe de mantenimiento	