

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2529
Fecha de inicio :	2024-06-10
Fecha de finalización :	2024-01-17

Hora de inicio:	17:10	Hora de termino:	17:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema de freno(emplazo de componentes,chequeo y verificación del sistema según pauta de trabajo)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	MontaCarga
Área:	Mantenimiento
trabajo a efectuar:	Inspección de Freno
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento