

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	2718
Fecha de inicio :	2024-03-13
Fecha de finalización :	2024-01-31

Hora de inicio:	9:50	Hora de termino:	10:00
-----------------	------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>



Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATON
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Cambio de Rodamiento en mal estado.
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma:	
Firma:	
original: Ejecutor del trabajo	
copia: Jefe de mantenimiento	