

Proveedor externo  
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	2776
Fecha de inicio :	2024-03-10
Fecha de finalización :	2024-02-27

Hora de inicio:	10:10	Hora de termino:	10:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: revisar balastaras , funciona si o no	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Monroy
Área:	Carretera
trabajo a efectuar:	Revisar las balastaras
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento